| Enganging Labour and tractor for Emergency work in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ABSTRACT** | | | | | |
| Sl No | Month | Period | Total No of Tractor 40 HP Present | Total No of Labour present | Total Hrs of Hydraulic Excavator |
| 1 | Sep-22 | 7-9-2022 to 30-9-2022 | 17 | 190 | 8 |
| 2 | Oct-22 | 1-10-2022 to 31-10-2022 | 20 | 220 | 16 |
| 3 | Nov-22 | 1-11-2022 to 30-11-2022 | 22 | 240 | |
| 4 | Dec-22 | 1-12-2022 to 31-12-2022 | 23 | 250 | |
| 5 | Jan-23 | 1-1-2023 to 31-1-2023 | 20 | 240 | |
| 6 | Feb-23 | 1-2-2023 to 28-2-2023 | 21 | 231 | 8 |
| 7 | Mar-23 | 1-3-2023 to 31-3-2023 | 22 | 240 | |
| 8 | Apr-23 | 1-4-2023 to 30-4-2023 | 20 | 209 | 8 |
| 9 | May-23 | 1-5-2023 to 31-5-2023 | 23 | 234 | |
| 10 | Jun-23 | 1-6-2023 to 30-6-2023 | 23 | 216 | 8 |
| 11 | Jul-23 | 1-7-2023 to 31-7-2023 | 20 | 216 | |
| 12 | Aug-23 | 1-8-2023 to 31-8-2023 | 20 | 207 | |
| 13 | Sep-23 | 1-9-2023 to 6-9-2023 | 2 | 24 | |
| | | TOTAL | 253 | 2717 | 48 |

| Enganging Labour and tractor for Emergency work in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
| | | ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ – 2023 | | | |
| 1 | 01-09-2023 | ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 01<br>Labour - 08 | [signature] | [signature] |
| 2 | 02-09-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 01<br>Labour - 08 | | |
| 3 | 03-09-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - ~~01~~<br>Tractor 40 HP - ~~01~~<br>Labour - ~~08~~ | | |
| 4 | 04-09-2023 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - 08 | | |
| 5 | 05-09-2023 | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - – | | |
| 6 | 06-09-2023 | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - | | [signature] |

[signature] AE

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 07-09-2023 | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |

| | |
|---|---|
| Total Hydralic Excavator | — |
| Total Tractor 40 HP | 2 |
| Total Labour | 24 |

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

Enganging Labour and tractor for Emergency work in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division.

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ಆಗಸ್ಟ್ – 2023 | | | |
| 1 | 01-08-2023 | ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | R |
| 2 | 02-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator -<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 3 | 03-08-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 0 —<br>Labour - 9 | [signature] | |
| 4 | 04-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ಚೌಡೇಶ್ವರಿಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 0 —<br>Labour - 9 | | |
| 5 | 05-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಇರುವ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | R |
| 6 | 06-08-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |

[signature] AE

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 07-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 8 | 08-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 9 | 09-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ಚೌಡೇಶ್ವರಿಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 10 | 10-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ಚೌಡೇಶ್ವರಿಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 11 | 11-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ಚೌಡೇಶ್ವರಿಬಡಾವಣೆಯ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - 9 | | |
| 12 | 12-08-2023 | 2ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP -<br>Labour - | | |
| 13 | 13-08-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator -<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - | | |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ಚೌಡೇಶ್ವರಿಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | R |
| 15 | 15-08-2023 | ಸ್ವಾಂತತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ರಜೆ | Hydraulic — Excavator - —<br>Tractor 40 HP -<br>Labour - — | | |
| 16 | 16-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - D<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 17 | 17-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic — Excavator -<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | Valimmy | |
| 18 | 18-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - D<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 19 | 19-08-2023 | ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | R |
| 20 | 20-08-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 21 | 21-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಈ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |

Valimmy

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಈ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 23 | 23-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 24 | 24-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಈ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 25 | 25-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 26 | 26-08-2023 | 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 27 | 27-08-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 28 | 28-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 29 | 29-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಇರುವ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30-08-2023 | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 31 | 31-08-2023 | ಯಲಹಂಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಇರುವ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |

| | |
|---|---|
| Total Hydralic Excavator | — |
| Total Tractor 40 HP | 20 |
| Total Labour | 207 ~~184~~ |

[signature]

[signature]

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

| Enganging Labour and tractor for Emergency work in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
| | | ಜುಲೈ – 2023 | | | |
| 1 | 01-07-2023 | ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 01<br>Labour - 9 | | |
| 2 | 02-07-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 3 | 03-07-2023 | ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | [signature] |
| 4 | 04-07-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - 9 | | |
| 5 | 05-07-2023 | ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 6 | 06-07-2023 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 7 | 07-07-2023 | ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | [signature] |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08-07-2023 | 2ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 9 | 09-07-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 10 | 10-07-2023 | ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 11 | 11-07-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - 9 | | |
| 12 | 12-07-2023 | ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 13 | 13-07-2023 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 14 | 14-07-2023 | ಯಲಹಂಕ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 15 | 15-07-2023 | ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಕೇಂಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16-07-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 17 | 17-07-2023 | ಯಲಹಂಕ ರೈಲ್ವೆವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | R |
| 18 | 18-07-2023 | ಯಲಹಂಕ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 19 | 19-07-2023 | ಯಲಹಂಕ ಹೆಟಿಟೇಜ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - 9 | | |
| 20 | 20-07-2023 | ಯಲಹಂಕ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಡಿಪೋ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 21 | 21-07-2023 | ಯಲಹಂಕ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಡಿಪೋ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 22 | 22-07-2023 | ಯಲಹಂಕ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | R |
| 23 | 23-07-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24-07-2023 | ಯಲಹಂಕ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 9 | | |
| 25 | 25-07-2023 | ಯಲಹಂಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಇರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 9 | | Re |
| 26 | 26-07-2023 | ಯಲಹಂಕ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಇರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — <br> Tractor 40 HP - — <br> Labour - 9 | [signature] | |
| 27 | 27-07-2023 | ಯಲಹಂಕ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಇರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 9 | | |
| 28 | 28-07-2023 | ಯಲಹಂಕ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 9 | | Re |
| 29 | 29-07-2023 | ಮೊಹರಾಂ ಕಡೆ ದಿನ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - — <br> Tractor 40 HP - — <br> Labour - | | |
| 30 | 30-07-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - — <br> Tractor 40 HP - — <br> Labour - | | |

[signature]

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31-07-2023 | ಯಲಹಂಕ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅನಂತಪುರ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |

| | |
|---|---|
| Total Hydralic Excavator | — |
| Total Tractor 40 HP | 20 |
| Total Labour | 216 |

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

# Enganging Labour and tractor for Emergency work in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division.

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ಜೂನ್ – 2023 | | | |
| 1 | 01-06-2023 | ಇಸ್ರೋ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ. ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | [signature] |
| 2 | 02-06-2023 | ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 3 | 03-06-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 4 | 04-06-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | [signature] | |
| 5 | 05-06-2023 | ಯಲಹಂಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | [signature] |
| 6 | 06-06-2023 | ಮನವರ್ತಿ ತೋಟ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 7 | 07-06-2023 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 1<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08-06-2023 | ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 9 | 09-06-2023 | ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 10 | 10-06-2023 | 2ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - – | | |
| 11 | 11-06-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - – | | |
| 12 | 12-06-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 13 | 13-06-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 14 | 14-06-2023 | ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 15 | 15-06-2023 | ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಕೇಂಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16-06-2023 | ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 17 | 17-06-2023 | ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 18 | 18-06-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 19 | 19-06-2023 | ಯಲಹಂಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 20 | 20-06-2023 | ಮನವರ್ತಿ ತೋಟ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 21 | 21-06-2023 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 22 | 22-06-2023 | ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 23 | 23-06-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24-06-2023 | ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - – <br> Tractor 40 HP - – <br> Labour - 9 | | |
| 25 | 25-06-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - – <br> Tractor 40 HP - – <br> Labour - – | | |
| 26 | 26-06-2023 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - – <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 9 | | R |
| 27 | 27-06-2023 | ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - – <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 9 | [signature] | |
| 28 | 28-06-2023 | ಇಸ್ರೋ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - – <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 9 | | |
| 29 | 29-06-2023 | ಬಕ್ರಿದ್ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - – <br> Tractor 40 HP - – <br> Labour - | | |
| 30 | 30-06-2023 | ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - – <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 9 | | R |

| | |
|---|---|
| Total Hydralic Excavator | 8hr |
| Total Tractor 40 HP | 23 |
| Total Labour | 216 |

Enganging Labour and tractor for Emergency work in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division.

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ಮೇ – 2023 | | | |
| 1 | 01-05-2023 | ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - | | |
| 2 | 02-05-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 0<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | R |
| 3 | 03-05-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 4 | 04-05-2023 | ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | [signature] | |
| 5 | 05-05-2023 | ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಕೇಂಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - 9 | | R |
| 6 | 06-05-2023 | ಮನವರ್ತಿ ತೋಟ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 7 | 07-05-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - – | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08-05-2023 | ಯಲಹಂಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 9 | 09-05-2023 | ಮನವರ್ತಿ ತೋಟ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 10 | 10-05-2023 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 11 | 11-05-2023 | ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - 9 | | |
| 12 | 12-05-2023 | ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 13 | 13-05-2023 | ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 14 | 14-05-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - | | |
| 15 | 15-05-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16-05-2023 | ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 17 | 17-05-2023 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 18 | 18-05-2023 | ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 19 | 19-05-2023 | ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 20 | 20-05-2023 | ಇಸ್ರೋ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 21 | 21-05-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 22 | 22-05-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 23 | 23-05-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24-05-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 1<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | Re |
| 25 | 25-05-2023 | ಯಲಹಂಕ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 1<br>Tractor 40 HP - 0<br>Labour - 9 | | |
| 26 | 26-05-2023 | ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 1<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 27 | 27-05-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 1<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | [signature] | |
| 28 | 28-05-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - – | | |
| 29 | 29-05-2023 | ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 1<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 30 | 30-05-2023 | ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಕೇಂಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 1<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | Re |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31-05-2023 | ಮನವರ್ತಿ ತೋಟ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |

| | |
|---|---|
| Total Hydralic Excavator | — |
| Total Tractor 40 HP | 23 days |
| Total Labour | 234 Nos |

AG

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

| Enganging Labour and tractor for Emergency work in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
| | | ಏಪ್ರಿಲ್ – 2023 | | | |
| 1 | 01-04-2023 | ಬೇಸ್ತರ ಬೀದಿ ಯಲಹಂಕ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | Re |
| 2 | 02-04-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - | | |
| 3 | 03-04-2023 | ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಕೇಂಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | [signature] | |
| 4 | 04-04-2023 | ಮನವರ್ತಿ ತೋಟ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - 10 | | |
| 5 | 05-04-2023 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 6 | 06-04-2023 | ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | Re |
| 7 | 07-04-2023 | ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08-04-2023 | 2ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 9 | 09-04-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 10 | 10-04-2023 | ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 11 | 11-04-2023 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 12 | 12-04-2023 | ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 13 | 13-04-2023 | ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 14 | 14-04-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - 10 | | |
| 15 | 15-04-2023 | ಮನವರ್ತಿ ತೋಟದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16-04-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - – | | |
| 17 | 17-04-2023 | ಯಲಹಂಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 0<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 18 | 18-04-2023 | ಮನವರ್ತಿ ತೋಟ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 19 | 19-04-2023 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 1<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 20 | 20-04-2023 | ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 21 | 21-04-2023 | ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 9 | | |
| 22 | 22-04-2023 | 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - – | | |
| 23 | 23-04-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - – | | |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24-04-2023 | ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 9 | | R |
| 25 | 25-04-2023 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 9 | | |
| 26 | 26-04-2023 | ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 9 | [signature] | |
| 27 | 27-04-2023 | ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 9 | | |
| 28 | 28-04-2023 | ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 9 | | R |
| 29 | 29-04-2023 | ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನ ಬಳಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 9 | | |
| 30 | 30-04-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - — Labour - — | | |

| | |
|---|---|
| Total Hydralic Excavator | 8hr |
| Total Tractor 40 HP | 20 days |
| Total Labour | 209 nos. |

Enganging Labour and tractor for Emergency work in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division.

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ಮಾರ್ಚ್ – 2023 | | | |
| 1 | 01-03-2023 | ಇಸ್ರೋ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 2 | 02-03-2023 | ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 3 | 03-03-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 4 | 04-03-2023 | ಯಲಹಂಕ ಕೆರೆಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಇರುವ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 5 | 05-03-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 6 | 06-03-2023 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 7 | 07-03-2023 | ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17-03-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | R |
| 18 | 18-03-2023 | ಮನವರ್ತಿ ತೋಟದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 19 | 19-03-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 20 | 20-03-2023 | ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | [signature] | |
| 21 | 21-03-2023 | ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 22 | 22-03-2023 | ಯುಗಾದಿ ರಜೆ | Holiday = | | |
| 23 | 23-03-2023 | ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 24 | 24-03-2023 | ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಕೇಂಡೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | R |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25-03-2023 | 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - – | | |
| 26 | 26-03-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - – | | |
| 27 | 27-03-2023 | ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - 10 | | |
| 28 | 28-03-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 29 | 29-03-2023 | ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 30 | 30-03-2023 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 31 | 31-03-2023 | ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |

| | |
|---|---|
| Total Hydralic Excavator | – |
| Total Tractor 40 HP | 22 days |
| Total Labour | 240 Nos |

# Enganging Labour and tractor for Emergency work in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division.

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ಫೆಬ್ರವರಿ – 2023 | | | |
| 1 | 01-02-2023 | ಇಸ್ರೋ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |
| 2 | 02-02-2023 | ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |
| 3 | 03-02-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |
| 4 | 04-02-2023 | ಯಲಹಂಕ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |
| 5 | 05-02-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 6 | 06-02-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |
| 7 | 07-02-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08-02-2023 | ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |
| 9 | 09-02-2023 | ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಕೇಂಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |
| 10 | 10-02-2023 | ಮನವರ್ತಿ ತೋಟ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |
| 11 | 11-02-2023 | 2ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 12 | 12-02-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 13 | 13-02-2023 | ಯಲಹಂಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |
| 14 | 14-02-2023 | ಮನವರ್ತಿ ತೋಟ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |
| 15 | 15-02-2023 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16-02-2023 | ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 1<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |
| 17 | 17-02-2023 | ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |
| 18 | 18-02-2023 | ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 19 | 19-02-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 20 | 20-02-2023 | ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |
| 21 | 21-02-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |
| 22 | 22-02-2023 | ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | JCB - —<br>Tract - 1<br>Labour - 11 | | |
| 23 | 23-02-2023 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 11 | | |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24-02-2023 | ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - Tractor 40 HP - 1 Labour - 11 | | |
| 25 | 25-02-2023 | 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - Tractor 40 HP - Labour - | | |
| 26 | 26-02-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - Tractor 40 HP - Labour - | | |
| 27 | 27-02-2023 | ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - Tractor 40 HP - 1 Labour - 11 | | |
| 28 | 28-02-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - Tractor 40 HP - 1 Labour - 11 | | |

| | |
|---|---|
| Total Hydralic Excavator | 8 hr |
| Total Tractor 40 HP | 21 days |
| Total Labour | 231 Nos |

Enganging Labour and tractor for Emergency work in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division.

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ಜನವರಿ – 2023 | | | |
| 1 | 01-01-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - – | | |
| 2 | 02-01-2023 | ಯಲಹಂಕ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | Rg |
| 3 | 03-01-2023 | ಮಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 4 | 04-01-2023 | ಜೆ.ಪಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - 10 | [signature] | |
| 5 | 05-01-2023 | ವಾರ್ಡ್ ನಂ–02ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಸಿದಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 6 | 06-01-2023 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | Rg |
| 7 | 07-01-2023 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08-01-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 9 | 09-01-2023 | ಯಲಹಂಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 10 | 10-01-2023 | ಮನವರ್ತಿ ತೋಟ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 11 | 11-01-2023 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - 10 | | |
| 12 | 12-01-2023 | ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 0<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 13 | 13-01-2023 | ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 14 | 14-01-2023 | 2ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 15 | 15-01-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16-01-2023 | ಇಸ್ರೋ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 17 | 17-01-2023 | ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 18 | 18-01-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - 10 | | |
| 19 | 19-01-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 20 | 20-01-2023 | ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 21 | 21-01-2023 | ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಕೇಂಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 22 | 22-01-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Holiday | | |
| 23 | 23-01-2023 | ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 24 | 24-01-2023 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25-01-2023 | ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 26 | 26-01-2023 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - 10 | | |
| 27 | 27-01-2023 | ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | [signature] | [signature] |
| 28 | 28-01-2023 | 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 29 | 29-01-2023 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 30 | 30-01-2023 | ಬೇಸ್ತರ ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 31 | 31-01-2023 | ಎ.ಡಿ.ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | [signature] |

| | |
|---|---|
| Total Hydralic Excavator | — |
| Total Tractor 40 HP | 20 days |
| Total Labour | 240 Nos |

Enganging Labour and tractor for Emergency work in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division.

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ಡಿಸೆಂಬರ್ – 2022 | | | |
| 1 | 01-12-2022 | ಮಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಸುಶಿಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | R |
| 2 | 02-12-2022 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | |
| 3 | 03-12-2022 | ಯಲಹಂಕ ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | |
| 4 | 04-12-2022 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - — Labour - — | | |
| 5 | 05-12-2022 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | Vaibhav | |
| 6 | 06-12-2022 | ಮಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | R |
| 7 | 07-12-2022 | ಯಲಹಂಕ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - — Labour - 10 | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08-12-2022 | ಯಲಹಂಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | Rs |
| 9 | 09-12-2022 | ಮನವರ್ತಿ ತೋಟ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 10 | 10-12-2022 | 2ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 11 | 11-12-2022 | ಬಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 12 | 12-12-2022 | ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | [signature] | |
| 13 | 13-12-2022 | ಯಲಹಂಕ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ತರ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 14 | 14-12-2022 | ಮಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | Rs |
| 15 | 15-12-2022 | ಯಲಹಂಕ ಒಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16-12-2022 | ಯಲಹಂಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | Rg |
| 17 | 17-12-2022 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 18 | 18-12-2022 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 19 | 19-12-2022 | ಬೇಸ್ತರ ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಬೀದಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 20 | 20-12-2022 | ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮನವರ್ತಿ ತೋಟದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | [signature] | |
| 21 | 21-12-2022 | ಯಲಹಂಕ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ವಾರ್ಡ್–02ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎ.ಡಿ.ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 0<br>Labour - 10 | | |
| 22 | 22-12-2022 | ವಾರ್ಡ್ ನಂ–02ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಸಿದಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | Rg |
| 23 | 23-12-2022 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24-12-2022 | 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 25 | 25-12-2022 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 26 | 26-12-2022 | ಯಲಹಂಕ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ತರ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | Rs |
| 27 | 27-12-2022 | ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | Vijay m | |
| 28 | 28-12-2022 | ಯಲಹಂಕ ಒಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 29 | 29-12-2022 | ಯಲಹಂಕ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - 10 | | |
| 30 | 30-12-2022 | ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | Rs |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31-12-2022 | ಜೆ.ಪಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |

| | |
|---|---|
| Total Hydralic Excavator | — |
| Total Tractor 40 HP | 23 days |
| Total Labour | 250 nos |

AE

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

| Enganging Labour and tractor for Emergency work in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
| | | ನವೆಂಬರ್ – 2022 | | | |
| 1 | 01-11-2022 | ಯಲಹಂಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - 10 | | |
| 2 | 02-11-2022 | ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 3 | 03-11-2022 | ಯಲಹಂಕ ಒಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 4 | 04-11-2022 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 5 | 05-11-2022 | ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 6 | 06-11-2022 | ಬಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 7 | 07-11-2022 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08-11-2022 | ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 9 | 09-11-2022 | ಯಲಹಂಕ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 10 | 10-11-2022 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 11 | 11-11-2022 | ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - 10 | | |
| 12 | 12-11-2022 | 2ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - – | | |
| 13 | 13-11-2022 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - – | | |
| 14 | 14-11-2022 | ಯಲಹಂಕ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 15 | 15-11-2022 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 16 | 16-11-2022 | ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಸುಶಿಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17-11-2022 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - – <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 10 | | Rc |
| 18 | 18-11-2022 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೋಭಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - – <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 10 | | |
| 19 | 19-11-2022 | ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - – <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 10 | | |
| 20 | 20-11-2022 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - – <br> Tractor 40 HP - – <br> Labour - – | [signature] | |
| 21 | 21-11-2022 | ಯಲಹಂಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - – <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 10 | | |
| 22 | 22-11-2022 | ಯಲಹಂಕ ಮನವರ್ತಿ ತೋಟದ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - – <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 10 | | |
| 23 | 23-11-2022 | ಯಲಹಂಕ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - – <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 10 | | Rc |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24-11-2022 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | |
| 25 | 25-11-2022 | ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | |
| 26 | 26-11-2022 | 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - — Labour - — | | |
| 27 | 27-11-2022 | ಬಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - — Labour - — | | |
| 28 | 28-11-2022 | ಯಲಹಂಕ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | |
| 29 | 29-11-2022 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | |
| 30 | 30-11-2022 | ಯಲಹಂಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | |

| | |
|---|---|
| Total Hydralic Excavator | — |
| Total Tractor 40 HP | 22 days |
| Total Labour | 240 Nos |

# Enganging Labour and tractor for Emergency work in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division.

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ಅಕ್ಟೋಬರ್ – 2022 | | | |
| 1 | 01-10-2022 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 2 | 02-10-2022 | ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - 10 | | |
| 3 | 03-10-2022 | ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 4 | 04-10-2022 | ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 5 | 05-10-2022 | ವಿಜಯ ದಶಮಿ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 6 | 06-10-2022 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 7 | 07-10-2022 | ಮಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಪವಾನಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08-10-2022 | 2ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - – | | |
| 9 | 09-10-2022 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - –<br>Labour - – | | |
| 10 | 10-10-2022 | ಮಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಪವಾನಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | (signature) |
| 11 | 11-10-2022 | ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | (signature) | |
| 12 | 12-10-2022 | ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 13 | 13-10-2022 | ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೋಗಿಲು ವೃತ್ತ ಸುರಬಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 14 | 14-10-2022 | ವಾರ್ಡ್ ನಂ–02ರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಸಾಯಿ ವಿಹಾರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಬಡಾವಣೇಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 1<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | (signature) |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15-10-2022 | ವಾರ್ಡ್ ನಂ–02ರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಇಸ್ರೋ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | Rc |
| 16 | 16-10-2022 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - — Labour - — | | |
| 17 | 17-10-2022 | ವಾರ್ಡ್ ನಂ–02ರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಇಸ್ರೋ ಬಡಾವಣೇಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —D— Tractor 40 HP - —1 Labour - 10 | | |
| 18 | 18-10-2022 | ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | Kalinz | |
| 19 | 19-10-2022 | ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | Rc |
| 20 | 20-10-2022 | ಯಲಹಂಕ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್.ಎಂ.ಝುಡ್ ಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 1 Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | |
| 21 | 21-10-2022 | ಯಲಹಂಕ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್.ಎಂ.ಝುಡ್ ಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ಅನ್ನು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22-10-2022 | 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator -<br>Tractor 40 HP -<br>Labour - | | |
| 23 | 23-10-2022 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator -<br>Tractor 40 HP -<br>Labour - | | |
| 24 | 24-10-2022 | ನರಕ ಚತುರ್ಥಿ ರಜೆ | Hydraulic Excavator -<br>Tractor 40 HP -<br>Labour - | | |
| 25 | 25-10-2022 | ಯಲಹಂಕ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್.ಎಂ.ಝುಡ್ ಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 26 | 26-10-2022 | ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ | Hydraulic Excavator -<br>Tractor 40 HP -<br>Labour - | | |
| 27 | 27-10-2022 | ಯಲಹಂಕ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್.ಎಂ.ಝುಡ್ ಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 28 | 28-10-2022 | ವಾರ್ಡ್ ನಂ–02ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಡಾಂಬರು ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 29 | 29-10-2022 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - –<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30-10-2022 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - — | | |
| 31 | 31-10-2022 | ವಾರ್ಡ್ ನಂ–02ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಡಾಂಬರು ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |

| | |
|---|---|
| Total Hydralic Excavator | 16 hrs |
| Total Tractor 40 HP | 20 days |
| Total Labour | 220 Nos |

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

## Enganging Labour and tractor for Emergency work in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division.

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ – 2022** | | | |
| 1 | 07-09-2022 | ಗಂಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಇರುವ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 2 | 08-09-2022 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅನಂತಪುರ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಪಾಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಆಳವಿಡಿಸಿ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 3 | 09-09-2022 | ಅನಂತಪುರ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಪಾಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಆಳವಿಡಿಸಿ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 1<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 4 | 10-09-2022 | 2ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - | | |
| 5 | 11-09-2022 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - —<br>Labour - | | |
| 6 | 12-09-2022 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅನಂತಪುರ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಪಾಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಆಳವಿಡಿಸಿ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |
| 7 | 13-09-2022 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಡಾಂಬರುಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹರಡಿ ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14-09-2022 | ಯಲಹಂಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 10 | | |
| 9 | 15-09-2022 | ಮಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 10 | | Rs |
| 10 | 16-09-2022 | ಮಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 10 | | |
| 11 | 17-09-2022 | ಮಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಎರಡು ಬದಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ದೂರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — <br> Tractor 40 HP - 0 <br> Labour - 10 | [signature] | |
| 12 | 18-09-2022 | ಬಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - — <br> Tractor 40 HP - — <br> Labour - — | | |
| 13 | 19-09-2022 | ಯಲಹಂಕ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - 0 <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 10 | | |
| 14 | 20-09-2022 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 10 | | |
| 15 | 21-09-2022 | ಮಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಸುಶಿಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — <br> Tractor 40 HP - 1 <br> Labour - 10 | | Rs |

| ಕ್ರಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22-09-2022 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | Rz |
| 17 | 23-09-2022 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೋಭಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | |
| 18 | 24-09-2022 | 4ನೇ ಶನಿವಾರ | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - — Labour - — | | |
| 19 | 25-09-2022 | ಭಾನುವಾರ ರಜೆ | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - — Labour - — | | |
| 20 | 26-09-2022 | ಅನಂತಪುರ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಪಾಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಆಳವಿಡಿಸಿ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | [signature] | |
| 21 | 27-09-2022 | ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | |
| 22 | 28-09-2022 | ಮಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಸುಶಿಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | Rz |
| 23 | 29-09-2022 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - — Tractor 40 HP - 1 Labour - 10 | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30-09-2022 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೋಭಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. | Hydraulic Excavator - —<br>Tractor 40 HP - 1<br>Labour - 10 | | |

| | |
|---|---|
| Total Hydralic Excavator | 8hr |
| Total Tractor 40 HP | 17 days |
| Total Labour | 190 nos |

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divisor
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore